



1. 将两次不同式样的试样(横式与竖式),共三条测厚
  2. 按照标准检测;
  3. 记录检测数据并签字,便于追溯;
  4. 将数据输入RAL 5005 (在号面);
  5. 按照标准完成尺寸偏差的检测测试,不得省略;
  6. 将检测结果输入数据之中;
- 国际技术部, 每个检测可开具报告, 便于追溯质量。
1. 检测是大型检测如尺寸, 重量检测等;
  2. 按照检测标准进行检测和电气性能检测等步骤;
  3. 数据输入实验室数据库方便数据的统计与汇报;
  4. 检测数据输入并开具报告给客户;

设计	张俊男	工艺	张俊男	审核	张俊男	数量	4000	第 1 页 共 1 页
校核	王瑞娟	主审	张俊男	材料	张俊男	规格	1:125	
制图	王瑞娟	日期	2014.05	材料	张俊男	规格	1:125	